

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

Doradztwo Techniczne

www.holcim.pl

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Rodzaj spoiwa: **Hydrauliczne spoiwo
drogowe Gruntar 22,5 HRB E3**

zgodnie z IBDiM-KOT-2021/0700 wyd.5

Średnia za miesiąc: **kwiecień**

2024 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania zgodnie z KOT Nr IBDiM-KOT- 2021/0700 wyd.5
--	--------------------	--------	---

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie			
• po 7 dniach	MPa	19,6	≥ 10
• po 56 dniach <i>(wynik za lut.)</i>	MPa	36,50	≥ 22,5 ≤ 42,5
Początek czasu wiązania	min	453	≥ 90
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	1,00	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	3,21	≤ 4,0
Strata prażenia^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	-	-
Stopień zmielenia <i>(masa pozostałości na sicie 90 μm)</i>	%	10,5	≤ 20

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	649	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4540	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości:


Krzysztof Kotwica.....
pieczęćka/podpis